הפרזול & החומרים שעושים את ההבדל

PGLUE

דבק חם טהור אולטרה קליר יהלום למכונת קנטים





עוצמתי וחזק | **שטח כיסוי גבוה** | **טהור ללא תוספים**

- נוסחה ייחודית שקופה במיוחד להדבקה נקייה.
- יישום על מ.ד.פ, לבידים וסיבית.
- דרישות מכונה: חום מכונה 180°-210°, מהירות הזנה 15-25 מטר לדקה.

להזמנה

דגם	תיאור
PGLUE.1KG	דבק חם טהור אולטרה קליר יהלום למכונת קנטים 1 ק"ג
PGLUE.20KG	דבק חם טהור אולטרה קליר יהלום למכונת קנטים 20 ק"ג

גימור:

200 שקוף

הנחיות להדבקה איכותית:

בדיקת טמפרטורת הדבק: לפני תחילת העבודה, יש לוודא כי הדבק נמס היטב במיכל. הטמפרטורה הרצויה המומלצת היא לפחות 190°, בחודשי החורף - לא פחות מ-205°.

בדיקת איכות ההדבקה - שלב חיוני:

מומלץ לבצע בדיקת ניסיון על הלוח לפני תחילת העבודה הסופית.

- יש לבדוק שהמכונה מורחת שכבת דבק אחידה על הלוח.
- לאחר ההדבקה, יש להמתין כשתי דקות ואז למשוך את הקנט כדי להרגיש את רמת ההתנגדות.
- יש לוודא שהדבק נמרח בצורה אחידה ומושך שבבים מהחומר שנשארים על הקנט (סימן להדבקה טובה במיוחד).

במידה וההדבקה אינה תקינה יש לבדוק סיבות אפשריות:

- מריחה לא אחידה של הדבק הנגרמת מזווית לא נכונה או מרחק לקוי של גלגל המריחה.
- טמפרטורת מיכל שאינה עומדת בדרישות / הדבק אינו נוזלי - ייתכן שהחיישן מזייף.
- סתימה בפיית ההזרקה של הדבק.
- בדיקת פריימר על החלק האחורי של הקנט.

תנאי אחסון: יש לאחסן את הדבק במקום מוצל, יבש ובתוך קופסה סגורה, למניעת חשיפה ללחות והתייבשות החומר.